



2.2 Виды оказываемых услуг библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы); консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) детское население, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество посещений в день 130-150 посетителей; вместимость 40чел./пропускная способность 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта до объекта: Любым городским пассажирским транспортом до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать   )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (есть съезды)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,С, Г,У,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С,У,О,К) на 1 этаже ДЧ-И(Г,У,О) на 2 этаже
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У,О,К) на 1 этаже ДЧ-И(Г,С,У,) на 2 этаже
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Территория, прилегающая к зданию ДЧ-В. Вход в здание после текущего ремонта будет доступно всем. Пути движения в внутри здания после текущего ремонта на 1-м этаже ДЧ-И (Г,С,У,О,К). Второй этаж доступен ДЧ-И (Г, О,У).Санитарно- гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У,О). Размеры туалетной комнаты не соответствует параметрам доступности для категории инвалидов (К). Технические решения невозможны. Системы информации на объекте после текущего ремонта будет доступно для категории инвалидов (С, Г). Для проведения текущего ремонта необходим локально - сметный расчет.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР на 1 этаже,2 этаж технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР-1 этаж; ТР-2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	не нуждается, ТР, технические решения невозможны – организация

	альтернативной формы обслуживания
--	-----------------------------------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения 2022-2025гг.

в рамках исполнения Муниципальной программы «Доступная среда». Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2326.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» сентября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «30» сентября 2022 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «30» сентября 2022 г.



Директор МБУК МБСР  
О.А. Бикташева  
2011 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
- 1.2. Адрес объекта: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Гастелло, дом 33 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 и 2 этаже), 389,2 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», краткое наименование МБУК МБСР
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Кирова, 8В
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития администрации Советского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, дом № 11 В, телефон 8(34675) 5-54-71

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы);

консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) детское население, взрослое население

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество посещений в день 130-150 посетителей; вместимость 40чел./пропускная способность 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)да

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта до объекта: Любым городским пассажирским транспортом до остановки «Школа», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать   )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (есть съезды )

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР на 1этаже, на 2-м этаже технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР-1 этаж ТР-2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ТР, технические решения невозможны

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

\_\_\_\_\_  
*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК МБСР

Э.А. Бикташева

«30» сентября 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

РФ ХМАО-Югра Советский район

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«30» сентября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»
- 1.2. Адрес объекта 628240 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Гастелло, дом 33А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание нет этажей нет кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или наи 2 этаже), 389,2 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», краткое наименование МБУК МБСР
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Кирова, 8В.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация .1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое культура)

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное обслуживание, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Список услуг: информирование пользователей о ресурсах библиотеки (составе фонда, перечне услуг, режиме работы); консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; предоставление во временное пользование документов из фондов библиотеки; получение документов или их копий по межбиблиотечному абонементу. Муниципальные услуги оказываются бесплатно. Дополнительные услуги оказываются платно, согласно утвержденному Прейскуранту.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут движения с использованием пассажирского транспорта до объекта. Любым городским транспортом до остановки «Школа»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать   )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (есть съезды)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	нет	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г,С,У,О)	1,2	2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,С,У,О,К) на 1 этаже ДЧ-И (Г,У,О) на 2 этаже	3,4	5,6,7,

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,С,У,О,К) на 1 этаже ДЧ-И(Г,С,У,) на 2 этаже	9,10(1эт) 1,2,4(2эт)	8,9,10,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О)	5,6,7,8	11,12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О)	нет	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	нет	13,14

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Территория, прилегающая к зданию ДЧ-В. Вход в здание после текущего ремонта будет доступно всем. Пути движения в внутри здания после текущего ремонта на 1-м этаже ДЧ-И (Г,С,У,О,К). Второй этаж доступен ДЧ-И (Г, О,У). Санитарно- гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У,О). Размеры туалетной комнаты не соответствует параметрам доступности для категории инвалидов (К). Технические решения невозможны. Системы информации на объекте после текущего ремонта будет доступно для категории инвалидов (С, Г). Для проведения текущего ремонта необходим локально - сметный расчет

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР- 1 этаж, 2 этаж- технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР – 1 этаж; ТР-2 этаж
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, ТР, не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ Период проведения 2022-2025гг.

в рамках исполнения Муниципальной программы «Доступная среда». Постановление администрации Советского района от 29.10.2018 № 2326.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

*(наименование сайта, портала)*

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте Советская центральная детская библиотека  
муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Межпоселенческая библиотека Советского района»

на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ


на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»

 Э.А. Бикташева

Члены комиссии:

Заведующий Советской центральной детской библиотеки

 О.А. Горбунова

Помощник директора по административно-хозяйственной части


 В.Н. Идрисова

Специалист в области охраны труда

 Г.Р. Атиева

В том числе:

Член Советской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

 Л.М. Ковалева

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «30» сентября 2022 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»

628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, ул.Гастелло, дом 33 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1	нет	Все категории	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1	нет	Все категории	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет	1	нет	все категории	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	нет	1,	нет

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территории прилегающей к зданию замечаний нет.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»  
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Советский, ул.Гастелло, дом 33 А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	2,4	Высота подступы 0,15 Ширина проступей 0,3 Тактильные полосы есть, , поручни отсутствуют	Г,С,У, О	Установить поручни	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	2,3	Ширина пандуса- 1,22 м, Поручни с двух сторон- 0,9м, длина пандуса - 6,0 м, высота 0,86 м, поверхность пандуса скользящая	К	Пандус не соответствует нормативам, демонтаж, монтаж пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	2	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	2	Ширина 0,95 м, крепление: на петлях двери одностороннего действия с фиксатором в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд, порог и перепад высот в дверном проеме 0,025 м, полотно двери: нижняя часть защищена противоударной полосой; смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала.	К, О	Нет замечаний	нет
2.5	Тамбур	есть	1,2		нет	нет	нет	нет

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1,2	2,3,4	Ширина пандуса- 1,22 м, Поручни с двух сторон высота - 0,9м, длина пандуса - 6,0 м, высота 0,86 м, поверхность пандуса скользкая	К	Пандус не соответствует нормативам, демонтаж, монтаж пандуса	ТР
-------------------------	------	-----	-------	--	---	--	----

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(К,Г,С,У,О)	1,2	2,3,4	Установить поручни, демонтаж, монтаж пандуса

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пандус не соответствует нормативам. Для проведения ТР необходим локально-сметный расчет.

**I Результаты обследования:**

**2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»  
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Гастелло, дом 33 А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3,	5	пороги 0,09 м съезды повреждены	К	ремонт съездов, порогов	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	нет	6,7	недоступно К	К	нет	Технические решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет		нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	нет	-	замечаний нет	К	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	нет	5,7	ширина участков эвакуационных путей замечаний нет	К	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ремонт съездов, порогов			ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути(путей) движения внутри здания(в т.ч.путей	ДЧ-И (Г,С,У,О,К) 1 этаж ДЧ-И (Г,С,У,О)	3,4	5,6,7	ТР

эвакуации)	2 этаж			
------------	--------	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт выравнивание съездов, порогов по нормативам. По остальным пунктам технические решения невозможны. Необходим локально - сметный расчет.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»

628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Гастелло, дом 33 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	4,9,10 (1 эт.); 1,2(2 эт.)	8,9,10	нет	К	нет	нет
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	К		нет

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(Г,С,У,О,К)-1 этаж; ДЧ-И(Г,С,У) 2 этаж	9 (1 эт.) 1,2 (2 эт)	8,9,10	ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И(Г,С,У,О)-текущий ремонт

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет	нет	нет	нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: \_\_\_\_\_

К

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет	нет	нет	нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  
к заключению: \_\_\_\_\_

к

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»  
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Гастелло, дом 33 А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5,6,7,8	11,12	Размеры не соответствуют параметрам доступности	К	нет	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нет	нет	нет	К,О,С	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		11,12	Размеры не соответствуют параметрам доступности	К	нет	технические решения невозможны

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,С,У,О)	5,6	11,12	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не доступно для категории инвалидов (К). Размеры туалетной комнаты не соответствуют параметрам доступности. Технические решения невозможны.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «30» сентября 2021 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры « Межпоселенческая библиотека Советского района»  
628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Гастелло, дом 33 А  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	нет	нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло; световых маяков	Г	установить	ТР
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	нет звуковых маячков	С	установить	ТР
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	нет информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• маркировка кабинетов со стороны ручки</li> <li>• на дверях санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С	установить	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	нет	нет	Нет элементов указателей и знаков; разметки цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло, световых маяков. Нет звуковых маячков. Нет информации о предоставлении услуги: маркировка	Г, С	установить	ТР

				кабинетов со стороны ручки			
				на дверях санитарно-бытовых помещений			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,О,)	нет	нет	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для категории С, Г, выявленные нарушения будут исправлены во время текущего ремонта. Необходим локально - сметный расчет.

1. Территория, прилегающая к зданию(участок)



2. Вход (входы) в здание



3. Вход (входы) в здание



4. Вход(входы) в здание



5. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



6. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. эвакуации)



7. Путь(пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации).




8. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



9. Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)



10. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



11. Санитарно-гигиенические помещения



12. Санитарно-гигиенические помещения



12. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)



13. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

